




# シロアリ検査報告書

🏠 建物概要	
構造	<input type="checkbox"/> 鉄骨 <input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> その他 ( )
基礎内部土間の種別	( B )
	   <p>(A)ベタ基礎      (B)布基礎・土間コンクリート      (C)布基礎</p>
階建	<input type="checkbox"/> 平屋 <input checked="" type="checkbox"/> 2階 <input type="checkbox"/> 3階 <input type="checkbox"/> その他 ( )

🏠 床下環境	
カビの有無	<input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し
腐朽又は菌糸・子実体の有無(*1)	<input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し
シロアリの蟻道、被害の有無(*2)	<input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し

\*1) 菌糸とは、腐朽菌が糸状に成長したものであり、子実体とは、キノコの事を指す。

\*2) シロアリが排泄物等から作るトンネル状の物を蟻道という。



写真1. 床下状況  
基礎際部



写真2. 床下状況  
居住部

# シロアリ検査報告書



## 外周/その他

建物外周の蟻害	<input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し	※有りの場合、写真3参照
玄関周り	<input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し	※有りの場合、写真4参照
その他	<input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し	( )



写真3. 外周状況



写真4. 玄関周り



## 特記事項及び所見

今回の建物診断では、シロアリ被害及び腐朽に関して、特に異常は見受けられませんでした。



## その他 ※下記内容は保証対象ではありませんが、検査で気づいた点についてご報告いたします。